


工程竣工验收报告

工程名称	浚县第二实验中学操场对外开放维修改造项目		建设单位	浚县教育体育局	
工程地点	浚县第二实验中学院内		施工单位	河南源耀建筑工程有限公司	
开工时间	2023年5月12日		竣工时间	2023年7月11日	
工程内容	工程图纸及工程量清单所表示全部内容：（操场拆除塑胶跑道、人工草坪、排水沟、路缘石、垃圾外运；塑胶跑道面层铺设、人工草坪铺装、地面、排水沟、排水管、大门、围网等）				
验收依据	根据监理合同、建设施工合同、工程图纸及工程量清单、国家法律、法规和工程建设强制性标准。				
施工质量控制	严格审查施工单位的施工方案和技术交底资料 建筑材料执行报验制度 对常见质量通病的治理，以预防为主，采取人、机、料、法、环全面质量管理方案。 分项工程强制执行了报验制度。				
企业自查情况	工程各分项分部经检查全部合格。 质量控制材料经检查基本符合要求。 安全和主要使用功能检验报告合格。 观感质量评价为合格。				
验收意见	同意验收				
施工单位(公章)		监理单位(公章)		设计单位(公章)	建设单位(公章)
项目经理： 		项目总监： 		项目负责人： 	项目负责人： 
					
2023年9月11日		2 年 月 日		2年月日	年 月 5日



竣 工 验 收 证 书

工程名称：浚县第二实验中学操场对外开放维修改造项目

验收时间： 年 月 日

建设单位	浚县教育体育局			监理单位	河南程浩工程管理有限公司			
施工单位	河南源耀建筑工程有限公司			设计单位	河南省精典建筑规划设计有限公司			
工程造价 (元)	2374786.34元	建设 内容	图纸、施工合同及工程量清单标示的全部 内容		开工 日期	2023年 5 月 12 日	竣工 日期	2023年 7 月 11 日
验收 评价	经对本工程验收各分部、分项工程符合要求，对观感质量、实体质量进行检查，工程质量均满足有关验收规范和标准要求。 工程质量评定为：合格							
参加竣工验收单位意见： 经过参建各方现场实地检查验收，各分部工程按照设计及规范要求进行了施工，工程技术资料齐全，质量达到合格标准，同意竣工验收。								
施工单位		设计单位		监理单位		建设单位		
项目经理：  (签字) (公章)		项目负责人：  (签字) (公章)		 (签字) (公章)		项目负责人：  (签字) (公章)		

